

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020



Dirección del edificio:
1519 Coronado Hills Drive
Austin, TX 78752

Pies cuadrados del edificio: 34.300
Acres del predio: 7 Acres
Fecha de la primera construcción: 1977

Características demográficas de los estudiantes:

| Características demográficas | Porcentaje |
|---------------------------------|------------|
| Afromericanos | N/A |
| Hispanos | N/A |
| Blancos | N/A |
| Indígenas americanos | N/A |
| Asiáticos | N/A |
| Isleños del Pacífico | N/A |
| Dos o más razas | N/A |
| Con desventajas económicas | N/A |
| Estudiantes que aprenden inglés | N/A |
| Educación Especial | N/A |
| Matrícula | N/A |

Resumen de la instalación

La Escuela de Capacitación Profesional Clifton atiende una matrícula de aproximadamente 250 estudiantes de escuela preparatoria dentro del programa de educación especial del AISD que reciben instrucción en las áreas del programa de estudios de educación profesional y técnica. La escuela fue construida en 1977 y tiene programas de agricultura, artes culinarias, ciencias de la salud, horticultura, hospitalidad y mecánica. La escuela además ofrece prácticas profesionales que ayudan a los estudiantes a conseguir empleo.

Puntaje de la evaluación de idoneidad educacional (ESA):

--- Promedio ESA del distrito para campus de especialidad: N/A



- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Puntaje de la evaluación de condición de las instalaciones (FCA):

--- Promedio FCA del distrito para campus de especialidad: N/A



Preguntas/Comentarios
Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020

La ESA evalúa cuán bien una instalación apoya la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de las especificaciones educativas del distrito como el estándar. Incluye ítems como por ejemplo el exterior, el edificio general, la seguridad, la controlabilidad de la iluminación, el mobiliario, los espacios académicos y administrativos y la tecnología.

La FCA evalúa la condición física de una instalación

para medir cuáles sistemas están averiados, deteriorados, etc. Incluye ítems como por ejemplo el tejado, la calefacción y el aire acondicionado, la fontanería, los sistemas eléctricos, el desagüe del predio y el estacionamiento.

Ambas evaluaciones incorporan datos, entrevistas al personal, recorridos de instalaciones, estimación de costos y análisis.

Puntaje de la ESA:

--- Promedio
ESA del distrito
para campus de
especialidad: N/A


 Edificio general


| | |
|---|----|
| 1 - Exterior | 26 |
| 2 - Actividad y Aprendizaje al aire libre | 20 |
| 3 - Edificio general | 40 |
| 4 - Seguridad | 51 |
| 5 - Calidad ambiental | 76 |
| 6 - Capacidad de controlar sistemas | 36 |
| 7 - Mobiliario, apliques, equipamiento | 59 |

 Aspecto académico






| | |
|--|-----|
| 8 - Aspecto académico y de aprendizaje | 32 |
| 9 - Aprendizaje de carreras CTE | 100 |
| 10 - Artes Visuales y Escénicas | N/A |
| 11 - Atletismo y bienestar | N/A |
| 12 - Servicio de comidas | N/A |
| 13 - Recursos de medios | N/A |
| 14 - Tecnología | 47 |
| 15 - Espacios de administración | 60 |

Puntaje de la FCA:

--- Promedio
FCA del distrito
para campus de
especialidad: N/A


 Todo el plantel

| | |
|--------------------------------------|----|
| 1 - Arquitectura exterior | 82 |
| 2 - Arquitectura interior | 77 |
| 3 - Estructural | 9 |
| 4 - Sistema mecánico / Climatización | 60 |
| 5 - Sistema eléctrico | 70 |
| 6 - Fontanería | 50 |
| 7 - Predio / Espacio público | 26 |

| | | |
|---|---------------------|--------|
|  | Muy insatisfactorio | 0-35 |
|  | Insatisfactorio | 36-50 |
|  | Regular | 51-65 |
|  | Satisfactorio | 66-80 |
|  | Muy satisfactorio | 81-100 |

Preguntas/Comentarios
Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com