

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020



Dirección del edificio:
4020 Lost Oasis Hollow
Austin, TX 78739

Pies cuadrados del edificio: 150.000

Acres del predio: 41 Acres

Fecha de la primera construcción: 1993

Características demográficas de los estudiantes:


Características demográficas	Porcentaje
Afroamericanos	5.0%
Hispanos	47.9%
Blancos	38.4%
Indígenas americanos	0.2%
Asiáticos	2.9%
Isleños del Pacífico	0.1%
Dos o más razas	5.5%
Con desventajas económicas	33.0%
Estudiantes que aprenden inglés	7.8%
Educación Especial	14.8%
Matrícula	923

Resumen de la instalación

La Escuela Secundaria Bailey, que atiende una matrícula de aproximadamente 925 estudiantes en el sudoeste de Austin, es conocida por su premiado programa de banda, programa de plantas y animales autóctonos y su exitoso equipo de robótica. La escuela abrió en 1993 y consta de aproximadamente 150,000 pies cuadrados de espacio de edificios en 41 acres. En general, el exterior de la escuela secundaria de dos pisos luce bien mantenido y es atractivo e interesante. El predio es grande y puede albergar a una variedad de canchas de deportes y campos de juego al aire libre.

Puntaje de la evaluación de idoneidad educacional (ESA):


--- Promedio ESA de escuelas secundarias del distrito: 62



Muy insatisfactorio	0-35
Insatisfactorio	36-50
Regular	51-65
Satisfactorio	66-80
Muy satisfactorio	81-100

Puntaje de la evaluación de condición de las instalaciones (FCA):

--- Promedio FCA de escuelas secundarias del distrito: 66



Preguntas/Comentarios
Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020

La ESA evalúa cuán bien una instalación apoya la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de las especificaciones educativas del distrito como el estándar. Incluye ítems como por ejemplo el exterior, el edificio general, la seguridad, la controlabilidad de la iluminación, el mobiliario, los espacios académicos y administrativos y la tecnología.


La FCA evalúa la condición física de una instalación

para medir cuáles sistemas están averiados, deteriorados, etc. Incluye ítems como por ejemplo el tejado, la calefacción y el aire acondicionado, la fontanería, los sistemas eléctricos, el desagüe del predio y el estacionamiento.

Ambas evaluaciones incorporan datos, entrevistas al personal, recorridos de instalaciones, estimación de costos y análisis.

Puntaje de la ESA:

--- Promedio
ESA de escuelas
secundarias del
distrito: 62



Edificio general


- 1 - Exterior 94
- 2 - Actividad y Aprendizaje al aire libre 70
- 3 - Edificio general 73
- 4 - Seguridad 51
- 5 - Calidad ambiental 60
- 6 - Capacidad de controlar sistemas 52
- 7 - Mobiliario, apliques, equipamiento 64

Aspecto académico

- 8 - Aspecto académico y de aprendizaje 46
- 9 - Aprendizaje de carreras CTE 60
- 10 - Artes Visuales y Escénicas 37
- 11 - Atletismo y bienestar 73
- 12 - Servicio de comidas 80
- 13 - Recursos de medios 63
- 14 - Tecnología 50
- 15 - Espacios de administración 70

Puntaje de la FCA:

--- Promedio
FCA de escuelas
secundarias del
distrito: 66



Todo el plantel

- 1 - Arquitectura exterior 84
- 2 - Arquitectura interior 50
- 3 - Estructural 100
- 4 - Sistema mecánico / Climatización 63
- 5 - Sistema eléctrico 86
- 6 - Fontanería 0
- 7 - Predio / Espacio público 22

- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Preguntas/Comentarios
Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com