

## Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020



Dirección del edificio:  
12200 Meridian Park Blvd  
Austin, TX 78739

Pies cuadrados del edificio: 86.900  
Acres del predio: 14 Acres  
Fecha de la primera construcción: 2010

### Características demográficas de los estudiantes:


Características demográficas	Porcentaje
Afroamericanos	1.8%
Hispanos	23.8%
Blancos	54.3%
Indígenas americanos	0.1%
Asiáticos	14.0%
Isleños del Pacífico	0.0%
Dos o más razas	6.0%
Con desventajas económicas	15.3%
Estudiantes que aprenden inglés	15.3%
Educación Especial	8.5%
Matrícula	672

## Resumen de la instalación

La Escuela Primaria Baldwin, que atiende una matrícula de aproximadamente 675 estudiantes en el sudoeste de Austin, es una escuela barrial suburbana en la subdivisión Meridian. Fue construida en 2010 con un total de 87,000 pies cuadrados en 14 acres. El predio es grande. Tiene una cancha de baloncesto techada junto a un gimnasio cerrado y un par de áreas están preparadas para dictar clases al aire libre. La escuela tiene cisternas además de jardines. La escuela está en frente del Meridian Community Pavilion.


### Puntaje de la evaluación de idoneidad educacional (ESA):

--- Promedio ESA de las escuelas primarias del distrito: 64



### Puntaje de la evaluación de condición de las instalaciones (FCA):

--- Promedio FCA de las escuelas primarias del distrito: 62



- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Preguntas/Comentarios  
Correo electrónico:  
Assessments@perkinswill.com

## Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020

La ESA evalúa cuán bien una instalación apoya la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de las especificaciones educativas del distrito como el estándar. Incluye ítems como por ejemplo el exterior, el edificio general, la seguridad, la controlabilidad de la iluminación, el mobiliario, los espacios académicos y administrativos y la tecnología.


La FCA evalúa la condición física de una instalación

para medir cuáles sistemas están averiados, deteriorados, etc. Incluye ítems como por ejemplo el tejado, la calefacción y el aire acondicionado, la fontanería, los sistemas eléctricos, el desagüe del predio y el estacionamiento.

Ambas evaluaciones incorporan datos, entrevistas al personal, recorridos de instalaciones, estimación de costos y análisis.

### Puntaje de la ESA:

--- Promedio ESA de las escuelas primarias del distrito: 64



#### Edificio general


- 1 - Exterior 94
- 2 - Actividad y Aprendizaje al aire libre 80
- 3 - Edificio general 73
- 4 - Seguridad 63
- 5 - Calidad ambiental 64
- 6 - Capacidad de controlar sistemas 76
- 7 - Mobiliario, apliques, equipamiento 65

#### Aspecto académico

- 8 - Aspecto académico y de aprendizaje 50
- 9 - Artes Visuales y Escénicas 73
- 10 - Educación Física y Bienestar 80
- 11 - Servicio de comidas 80
- 12 - Recursos de medio 57
- 13 - Tecnología 55
- 14 - Espacios de administración 50

### Puntaje de la FCA:

--- Promedio FCA de las escuelas primarias del distrito: 62



#### Todo el plantel

- 1 - Arquitectura exterior 100
- 2 - Arquitectura interior 80
- 3 - Estructural 100
- 4 - Sistema mecánico / Climatización 74
- 5 - Sistema eléctrico 90
- 6 - Fontanería 84
- 7 - Predio / Espacio público 100

- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Preguntas/Comentarios  
Correo electrónico:  
Assessments@perkinswill.com