

## Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020



Dirección del edificio:

9400 Texas Oaks Drive

Austin, TX 78748

Pies cuadrados del edificio: 81.500

Acres del predio: 18 Acres

Fecha de la primera construcción: 1999

Características demográficas de los estudiantes:


Características demográficas	Porcentaje
Afromericanos	6.2%
Hispanos	66.9%
Blancos	19.2%
Indígenas americanos	0.0%
Asiáticos	3.7%
Isleños del Pacífico	0.4%
Dos o más razas	3.5%
Con desventajas económicas	59.5%
Estudiantes que aprenden inglés	20.5%
Educación Especial	15.9%
Matrícula	484

### Resumen de la instalación

La Escuela Primaria Casey, que atiende una matrícula de aproximadamente 485 estudiantes en el sudeste de Austin, es conocida por su rigurosidad académica y concentración en aprendizaje socioemocional. Fue construida en la década de 1990 y consta de aproximadamente 81,500 pies cuadrados. La instalación ofrece muchas características accesibles para la comunidad, que incluyen un laboratorio de aprendizaje al aire libre con un huerto comunitario, jardín de música, senda de consciencia plena y un sendero abierto para caminar. La escuela se asocia con TX Sprouts, un proyecto de investigación de la Universidad de Texas, que provee a los estudiantes de 3.º a 5.º grado una experiencia práctica de huerto, instrucción en nutrición y cocina.

### Puntaje de la evaluación de idoneidad educacional (ESA):


--- Promedio ESA de las escuelas primarias del distrito: 64



- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

### Puntaje de la evaluación de condición de las instalaciones (FCA):

--- Promedio FCA de las escuelas primarias del distrito: 62



Preguntas/Comentarios  
 Correo electrónico:  
[Assessments@perkinswill.com](mailto:Assessments@perkinswill.com)

## Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020

La ESA evalúa cuán bien una instalación apoya la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de las especificaciones educativas del distrito como el estándar. Incluye ítems como por ejemplo el exterior, el edificio general, la seguridad, la controlabilidad de la iluminación, el mobiliario, los espacios académicos y administrativos y la tecnología.


La FCA evalúa la condición física de una instalación

para medir cuáles sistemas están averiados, deteriorados, etc. Incluye ítems como por ejemplo el tejado, la calefacción y el aire acondicionado, la fontanería, los sistemas eléctricos, el desagüe del predio y el estacionamiento.

Ambas evaluaciones incorporan datos, entrevistas al personal, recorridos de instalaciones, estimación de costos y análisis.

### Puntaje de la ESA:

--- Promedio ESA de las escuelas primarias del distrito: 64



#### Edificio general


- 1 - Exterior 91
- 2 - Actividad y Aprendizaje al aire libre 87
- 3 - Edificio general 67
- 4 - Seguridad 49
- 5 - Calidad ambiental 76
- 6 - Capacidad de controlar sistemas 52
- 7 - Mobiliario, apliques, equipamiento 49

#### Aspecto académico

- 8 - Aspecto académico y de aprendizaje 44
- 9 - Artes Visuales y Escénicas 53
- 10 - Educación Física y Bienestar 80
- 11 - Servicio de comidas 70
- 12 - Recursos de medio 73
- 13 - Tecnología 65
- 14 - Espacios de administración 45

### Puntaje de la FCA:

--- Promedio FCA de las escuelas primarias del distrito: 62



#### Todo el plantel

- 1 - Arquitectura exterior 86
- 2 - Arquitectura interior 69
- 3 - Estructural 100
- 4 - Sistema mecánico / Climatización 74
- 5 - Sistema eléctrico 32
- 6 - Fontanería 76
- 7 - Predio / Espacio público 48

- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Preguntas/Comentarios  
Correo electrónico:  
Assessments@perkinswill.com