

Instalación Anita Ferrales Coy

BORRADOR 07/15/21



Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020



Dirección del edificio:

4900 Gonzales St

Austin, TX 78702

Pies cuadrados del edificio: 82.000

Acres del predio: 19.3 Acres

Fecha de la primera construcción: 1957

Características demográficas de los estudiantes:


Características demográficas	Porcentaje
Afroamericanos	33.3%
Hispanos	50.0%
Blancos	16.7%
Indígenas americanos	0.0%
Asiáticos	0.0%
Isleños del Pacífico	0.0%
Dos o más razas	0.0%
Con desventajas económicas	83.3%
Estudiantes que aprenden inglés	16.7%
Educación Especial	50.0%
Matrícula	6

Resumen de la instalación

El Centro de Aprendizaje Alternativo en la instalación Anita Ferrales Coy tiene una matrícula estudiantil que va desde 5 a 180 estudiantes en el este de Austin. Es conocido por darles a los estudiantes una segunda oportunidad. Los estudiantes asisten a la escuela por una cantidad determinada de días cuando tienen problemas disciplinarios en su escuela o en la comunidad. La baja proporción entre estudiantes y maestros fomenta la instrucción especializada y ayuda a mejorar la conducta de los estudiantes. Como instalación especializada, la escuela no provee muchos de los programas que son comunes en otras preparatorias del distrito.

Puntaje de la evaluación de idoneidad educacional (ESA):


--- Promedio ESA del distrito para campus de especialidad: N/A



- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Puntaje de la evaluación de condición de las instalaciones (FCA):

--- Promedio FCA del distrito para campus de especialidad: N/A



Preguntas/Comentarios
Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020

La ESA evalúa cuán bien una instalación apoya la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de las especificaciones educativas del distrito como el estándar. Incluye ítems como por ejemplo el exterior, el edificio general, la seguridad, la controlabilidad de la iluminación, el mobiliario, los espacios académicos y administrativos y la tecnología.


La FCA evalúa la condición física de una instalación

para medir cuáles sistemas están averiados, deteriorados, etc. Incluye ítems como por ejemplo el tejado, la calefacción y el aire acondicionado, la fontanería, los sistemas eléctricos, el desagüe del predio y el estacionamiento.

Ambas evaluaciones incorporan datos, entrevistas al personal, recorridos de instalaciones, estimación de costos y análisis.

Puntaje de la ESA:

--- Promedio
ESA del distrito
para campus de
especialidad: N/A



Edificio general


- 1 - Exterior 57
- 2 - Actividad y Aprendizaje al aire libre 60
- 3 - Edificio general 47
- 4 - Seguridad 45
- 5 - Calidad ambiental 84
- 6 - Capacidad de controlar sistemas 84
- 7 - Mobiliario, apliques, equipamiento 91

Aspecto académico

- 8 - Aspecto académico y de aprendizaje 34
- 9 - Aprendizaje de carreras CTE N/A
- 10 - Artes Visuales y Escénicas N/A
- 11 - Atletismo y bienestar 80
- 12 - Servicio de comidas 60
- 13 - Recursos de medios 60
- 14 - Tecnología 60
- 15 - Espacios de administración 55

Puntaje de la FCA:

--- Promedio
FCA del distrito
para campus de
especialidad: N/A



Todo el plantel

- 1 - Arquitectura exterior 76
- 2 - Arquitectura interior 48
- 3 - Estructural 100
- 4 - Sistema mecánico / Climatización 73
- 5 - Sistema eléctrico 95
- 6 - Fontanería 67
- 7 - Predio / Espacio público 80

- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Preguntas/Comentarios
Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com