

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020



Dirección del edificio:
7412 W. Slaughter Lane
Austin, TX 78749

Pies cuadrados del edificio: 169.000
Acres del predio: 42 acres
Fecha de la primera construcción: 2009

Características demográficas de los estudiantes:


Características demográficas	Porcentaje
Afromericanos	1.9%
Hispanos	22.2%
Blancos	63.9%
Indígenas americanos	0.3%
Asiáticos	6.2%
Isleños del Pacífico	0.1%
Dos o más razas	5.5%
Con desventajas económicas	8.5%
Estudiantes que aprenden inglés	3.4%
Educación Especial	11.8%
Matrícula	1330

Resumen de la instalación

La Escuela Secundaria Gorzycki atiende una matrícula de aproximadamente 1,330 estudiantes y está en el sudoeste de Austin. La escuela abrió en 2009 y consta de aproximadamente 169,000 pies cuadrados de espacio de edificios en 40 acres. La escuela se concentra en aprendizaje socioemocional, y en general, los espacios están configurados adecuadamente. Los espacios de aprendizaje al aire libre son grandes y hay suficiente espacio para tener dos áreas separadas: una para cabras y una para gallinas. Los campos de juego exteriores además de la pista parecen estar en una condición satisfactoria. La instalación en general está bien mantenida y parece estar en buenas condiciones.

Puntaje de la evaluación de idoneidad educacional (ESA):


--- Promedio ESA de escuelas secundarias del distrito: 62



- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Puntaje de la evaluación de condición de las instalaciones (FCA):

--- Promedio FCA de escuelas secundarias del distrito: 66



Preguntas/Comentarios
Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020

La ESA evalúa cuán bien una instalación apoya la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de las especificaciones educativas del distrito como el estándar. Incluye ítems como por ejemplo el exterior, el edificio general, la seguridad, la controlabilidad de la iluminación, el mobiliario, los espacios académicos y administrativos y la tecnología.


La FCA evalúa la condición física de una instalación

para medir cuáles sistemas están averiados, deteriorados, etc. Incluye ítems como por ejemplo el tejado, la calefacción y el aire acondicionado, la fontanería, los sistemas eléctricos, el desagüe del predio y el estacionamiento.

Ambas evaluaciones incorporan datos, entrevistas al personal, recorridos de instalaciones, estimación de costos y análisis.

Puntaje de la ESA:

--- Promedio
ESA de escuelas
secundarias del
distrito: 62



Edificio general


- 1 - Exterior 80
- 2 - Actividad y Aprendizaje al aire libre 100
- 3 - Edificio general 60
- 4 - Seguridad 75
- 5 - Calidad ambiental 88
- 6 - Capacidad de controlar sistemas 92
- 7 - Mobiliario, apliques, equipamiento 35

Aspecto académico

- 8 - Aspecto académico y de aprendizaje 54
- 9 - Aprendizaje de carreras CTE 77
- 10 - Artes Visuales y Escénicas 71
- 11 - Atletismo y bienestar 79
- 12 - Servicio de comidas 80
- 13 - Recursos de medios 63
- 14 - Tecnología 75
- 15 - Espacios de administración 70

Puntaje de la FCA:

--- Promedio
FCA de escuelas
secundarias del
distrito: 66



Todo el plantel

- 1 - Arquitectura exterior 100
- 2 - Arquitectura interior 54
- 3 - Estructural 100
- 4 - Sistema mecánico / Climatización 73
- 5 - Sistema eléctrico 89
- 6 - Fontanería 83
- 7 - Predio / Espacio público 100

- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Preguntas/Comentarios
Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com