

## Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020



Dirección del edificio:  
11211 Tom Adams Drive  
Austin, TX 78753

Pies cuadrados del edificio: 70.600  
Acres del predio: 10 Acres  
Fecha de la primera construcción: 1972

### Características demográficas de los estudiantes:


Características demográficas	Porcentaje
Afromericanos	9.5%
Hispanos	83.1%
Blancos	4.9%
Indígenas americanos	0.2%
Asiáticos	0.8%
Isleños del Pacífico	0.0%
Dos o más razas	1.4%
Con desventajas económicas	84.4%
Estudiantes que aprenden inglés	64.2%
Educación Especial	13.2%
Matrícula	486

## Resumen de la instalación

La Escuela Primaria Graham atiende actualmente a una matrícula de aproximadamente 480 estudiantes en el noreste de Austin. Fue construida originariamente en 1972 y consta de aproximadamente 70,000 pies cuadrados en 10 acres. La escuela tiene dos edificios anexos, con la compleción de la ampliación más reciente en 2008. Graham tiene el reconocimiento nacional de Escuela Listón Azul y es parte de las Comunidades del Noreste de Austin para la Preparación Educativa. Es parte del patrón de remisión de la Escuela Preparatoria de Universidad Temprana del Noreste.

### Puntaje de la evaluación de idoneidad educacional (ESA):


--- Promedio ESA de las escuelas primarias del distrito: 64



- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

### Puntaje de la evaluación de condición de las instalaciones (FCA):

--- Promedio FCA de las escuelas primarias del distrito: 62



Preguntas/Comentarios  
Correo electrónico:  
Assessments@perkinswill.com

## Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020

La ESA evalúa cuán bien una instalación apoya la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de las especificaciones educativas del distrito como el estándar. Incluye ítems como por ejemplo el exterior, el edificio general, la seguridad, la controlabilidad de la iluminación, el mobiliario, los espacios académicos y administrativos y la tecnología.


La FCA evalúa la condición física de una instalación

para medir cuáles sistemas están averiados, deteriorados, etc. Incluye ítems como por ejemplo el tejado, la calefacción y el aire acondicionado, la fontanería, los sistemas eléctricos, el desagüe del predio y el estacionamiento.

Ambas evaluaciones incorporan datos, entrevistas al personal, recorridos de instalaciones, estimación de costos y análisis.

### Puntaje de la ESA:

--- Promedio ESA de las escuelas primarias del distrito: 64



#### Edificio general


- 1 - Exterior 54
- 2 - Actividad y Aprendizaje al aire libre 60
- 3 - Edificio general 62
- 4 - Seguridad 63
- 5 - Calidad ambiental 84
- 6 - Capacidad de controlar sistemas 68
- 7 - Mobiliario, apliques, equipamiento 49

#### Aspecto académico

- 8 - Aspecto académico y de aprendizaje 39
- 9 - Artes Visuales y Escénicas 33
- 10 - Educación Física y Bienestar 80
- 11 - Servicio de comidas 50
- 12 - Recursos de medio 47
- 13 - Tecnología 45
- 14 - Espacios de administración 65

### Puntaje de la FCA:

--- Promedio FCA de las escuelas primarias del distrito: 62



#### Todo el plantel

- 1 - Arquitectura exterior 99
- 2 - Arquitectura interior 41
- 3 - Estructural 77
- 4 - Sistema mecánico / Climatización 65
- 5 - Sistema eléctrico 89
- 6 - Fontanería 81
- 7 - Predio / Espacio público 0

- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Preguntas/Comentarios  
Correo electrónico:  
Assessments@perkinswill.com