

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020



Dirección del edificio:
1607 Pennsylvania Ave
Austin, TX 78702

Pies cuadrados del edificio: 192.800
Acres del predio: 13 Acres
Fecha de la primera construcción: 1986

Características demográficas de los estudiantes:


Características demográficas	Porcentaje
Afroamericanos	10.8%
Hispanos	33.8%
Blancos	35.9%
Indígenas americanos	0.1%
Asiáticos	13.7%
Isleños del Pacífico	0.0%
Dos o más razas	5.8%
Con desventajas económicas	35.2%
Estudiantes que aprenden inglés	13.1%
Educación Especial	10.9%
Matrícula	1280

Resumen de la instalación

La Escuela Secundaria Kealing, que atiende una matrícula de aproximadamente 1,280 estudiantes en el este de Austin, es conocida por sus programas especializados de matemáticas, ciencias y artes liberales de sexto a octavo grado. El edificio fue construido originariamente en 1986 con un edificio de estudios independiente completado en 2007. La escuela tiene un total de aproximadamente 193,000 pies cuadrados. Los programas destacados en la escuela son Progreso por medio de la determinación individual (AVID por sus siglas en inglés), Iniciativa de Aprendizaje Creativo, geometría de escuela secundaria y aprendizaje socioemocional.

Puntaje de la evaluación de idoneidad educacional (ESA):


--- Promedio ESA de escuelas secundarias del distrito: 62



- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Puntaje de la evaluación de condición de las instalaciones (FCA):

--- Promedio FCA de escuelas secundarias del distrito: 66



Preguntas/Comentarios
Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020

La ESA evalúa cuán bien una instalación apoya la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de las especificaciones educativas del distrito como el estándar. Incluye ítems como por ejemplo el exterior, el edificio general, la seguridad, la controlabilidad de la iluminación, el mobiliario, los espacios académicos y administrativos y la tecnología.


La FCA evalúa la condición física de una instalación

para medir cuáles sistemas están averiados, deteriorados, etc. Incluye ítems como por ejemplo el tejado, la calefacción y el aire acondicionado, la fontanería, los sistemas eléctricos, el desagüe del predio y el estacionamiento.

Ambas evaluaciones incorporan datos, entrevistas al personal, recorridos de instalaciones, estimación de costos y análisis.

Puntaje de la ESA:

--- Promedio
ESA de escuelas
secundarias del
distrito: 62



Edificio general


- 1 - Exterior 54
- 2 - Actividad y Aprendizaje al aire libre 80
- 3 - Edificio general 64
- 4 - Seguridad 43
- 5 - Calidad ambiental 56
- 6 - Capacidad de controlar sistemas 60
- 7 - Mobiliario, apliques, equipamiento 55

Aspecto académico

- 8 - Aspecto académico y de aprendizaje 42
- 9 - Aprendizaje de carreras CTE 75
- 10 - Artes Visuales y Escénicas 66
- 11 - Atletismo y bienestar 57
- 12 - Servicio de comidas 60
- 13 - Recursos de medios 47
- 14 - Tecnología 45
- 15 - Espacios de administración 50

Puntaje de la FCA:

--- Promedio
FCA de escuelas
secundarias del
distrito: 66



Todo el plantel

- 1 - Arquitectura exterior 97
- 2 - Arquitectura interior 69
- 3 - Estructural 69
- 4 - Sistema mecánico / Climatización 69
- 5 - Sistema eléctrico 47
- 6 - Fontanería 95
- 7 - Predio / Espacio público 23

- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Preguntas/Comentarios
Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com