

## Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020



Dirección del edificio:  
1012 Arthur Stiles Road  
Austin, TX 78721

Pies cuadrados del edificio: 253.300  
Acres del predio: 26 Acres  
Fecha de la primera construcción: 1958

### Características demográficas de los estudiantes:


Características demográficas	Porcentaje
Afromericanos	2.6%
Hispanos	23.6%
Blancos	43.6%
Indígenas americanos	0.1%
Asiáticos	23.2%
Isleños del Pacífico	0.1%
Dos o más razas	6.9%
Con desventajas económicas	14.0%
Estudiantes que aprenden inglés	1.5%
Educación Especial	1.2%
Matrícula	1254

## Resumen de la instalación

La Escuela Preparatoria Internacional y la Escuela Preparatoria de Universidad Temprana Eastside Memorial comparten una instalación en el este de Austin. Juntas atienden una matrícula de aproximadamente 675 estudiantes. Los programas de Internacional y de Eastside se mudan a una nueva instalación y la Academia de Artes Liberales y Ciencias (LASA) empezará a ocupar la instalación en el otoño de 2021. La instalación tendrá renovaciones parciales durante el verano de 2021 para prepararla para los nuevos usuarios. La escuela original fue construida en la década de 1950 y consta de aproximadamente 253,300 pies cuadrados en 26 acres.

### Puntaje de la evaluación de idoneidad educacional (ESA):


--- Promedio ESA de escuelas preparatorias del distrito: 61



- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

### Puntaje de la evaluación de condición de las instalaciones (FCA):

--- Promedio FCA de escuelas preparatorias del distrito: 69



Preguntas/Comentarios  
Correo electrónico:  
Assessments@perkinswill.com

## Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020

La ESA evalúa cuán bien una instalación apoya la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de las especificaciones educativas del distrito como el estándar. Incluye ítems como por ejemplo el exterior, el edificio general, la seguridad, la controlabilidad de la iluminación, el mobiliario, los espacios académicos y administrativos y la tecnología.


La FCA evalúa la condición física de una instalación

para medir cuáles sistemas están averiados, deteriorados, etc. Incluye ítems como por ejemplo el tejado, la calefacción y el aire acondicionado, la fontanería, los sistemas eléctricos, el desagüe del predio y el estacionamiento.

Ambas evaluaciones incorporan datos, entrevistas al personal, recorridos de instalaciones, estimación de costos y análisis.

### Puntaje de la ESA:

--- Promedio  
ESA de escuelas  
preparatorias del  
distrito: 61



#### Edificio general


- 1 - Exterior 40
- 2 - Actividad y Aprendizaje al aire libre 80
- 3 - Edificio general 47
- 4 - Seguridad 54
- 5 - Calidad ambiental 72
- 6 - Capacidad de controlar sistemas 52
- 7 - Mobiliario, apliques, equipamiento 49

#### Aspecto académico

- 8 - Aspecto académico y de aprendizaje 34
- 9 - Aprendizaje de carreras CTE 87
- 10 - Artes Visuales y Escénicas 34
- 11 - Atletismo y bienestar 50
- 12 - Servicio de comidas 50
- 13 - Recursos de medios 57
- 14 - Tecnología 35
- 15 - Espacios de administración 55

### Puntaje de la FCA:

--- Promedio  
FCA de escuelas  
preparatorias del  
distrito: 69



#### Todo el plantel

- 1 - Arquitectura exterior 92
- 2 - Arquitectura interior 78
- 3 - Estructural 100
- 4 - Sistema mecánico / Climatización 5
- 5 - Sistema eléctrico 74
- 6 - Fontanería 61
- 7 - Predio / Espacio público 44

- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Preguntas/Comentarios  
Correo electrónico:  
Assessments@perkinswill.com