

## Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020



Dirección del edificio:  
1201 Payton Gin Road  
Austin, TX 78758

Pies cuadrados del edificio: 286.000  
Acres del predio: 30.5 Acres  
Fecha de la primera construcción: 1966

### Características demográficas de los estudiantes:


Características demográficas	Porcentaje
Afromericanos	6.3%
Hispanos	87.9%
Blancos	3.4%
Indígenas americanos	0.0%
Asiáticos	1.7%
Isleños del Pacífico	0.0%
Dos o más razas	0.7%
Con desventajas económicas	82.6%
Estudiantes que aprenden inglés	57.3%
Educación Especial	15.7%
Matrícula	1566

## Resumen de la instalación

La Escuela Preparatoria de Universidad Temprana Navarro, que atiende a una matrícula de aproximadamente 1,600 estudiantes en el norte de Austin, es una escuela grande que ofrece una mayoría de los programas de CTE que el AISD ofrece. El edificio principal y el gimnasio fueron originariamente construidos en 1966. En el transcurso de los 50 años de la escuela, se construyeron muchos edificios independientes, incluso un edificio de ciencias, un granero agrícola y un edificio para CTE. La escuela completa tiene un total de 286,000 pies cuadrados en 30.5 acres. Debido a la red de edificios independientes, la escuela da sensación de amplitud y tiene una atmósfera universitaria.

### Puntaje de la evaluación de idoneidad educacional (ESA):


--- Promedio ESA de escuelas preparatorias del distrito: 61



- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

### Puntaje de la evaluación de condición de las instalaciones (FCA):

--- Promedio FCA de escuelas preparatorias del distrito: 69



Preguntas/Comentarios  
Correo electrónico:  
Assessments@perkinswill.com

## Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020

La ESA evalúa cuán bien una instalación apoya la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de las especificaciones educativas del distrito como el estándar. Incluye ítems como por ejemplo el exterior, el edificio general, la seguridad, la controlabilidad de la iluminación, el mobiliario, los espacios académicos y administrativos y la tecnología.


La FCA evalúa la condición física de una instalación

para medir cuáles sistemas están averiados, deteriorados, etc. Incluye ítems como por ejemplo el tejado, la calefacción y el aire acondicionado, la fontanería, los sistemas eléctricos, el desagüe del predio y el estacionamiento.

Ambas evaluaciones incorporan datos, entrevistas al personal, recorridos de instalaciones, estimación de costos y análisis.

### Puntaje de la ESA:

--- Promedio  
ESA de escuelas  
preparatorias del  
distrito: 61



#### Edificio general


- 1 - Exterior 71
- 2 - Actividad y Aprendizaje al aire libre 70
- 3 - Edificio general 47
- 4 - Seguridad 43
- 5 - Calidad ambiental 60
- 6 - Capacidad de controlar sistemas 44
- 7 - Mobiliario, apliques, equipamiento 64

#### Aspecto académico

- 8 - Aspecto académico y de aprendizaje 42
- 9 - Aprendizaje de carreras CTE 100
- 10 - Artes Visuales y Escénicas 63
- 11 - Atletismo y bienestar 54
- 12 - Servicio de comidas 70
- 13 - Recursos de medios 50
- 14 - Tecnología 50
- 15 - Espacios de administración 45

### Puntaje de la FCA:

--- Promedio  
FCA de escuelas  
preparatorias del  
distrito: 69



#### Todo el plantel

- 1 - Arquitectura exterior 100
- 2 - Arquitectura interior 83
- 3 - Estructural 13
- 4 - Sistema mecánico / Climatización 70
- 5 - Sistema eléctrico 70
- 6 - Fontanería 81
- 7 - Predio / Espacio público 47

- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Preguntas/Comentarios  
Correo electrónico:  
Assessments@perkinswill.com