

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020



Dirección del edificio:
7201 Colony Loop Drive
Austin, TX 78724

Pies cuadrados del edificio: 83.400
Acres del predio: 67 Acres
Fecha de la primera construcción: 2007

Características demográficas de los estudiantes:


Características demográficas	Porcentaje
Afroamericanos	16.1%
Hispanos	80.4%
Blancos	1.3%
Indígenas americanos	0.7%
Asiáticos	0.7%
Isleños del Pacífico	0.0%
Dos o más razas	0.9%
Con desventajas económicas	94.1%
Estudiantes que aprenden inglés	68.7%
Educación Especial	13.4%
Matrícula	454

Resumen de la instalación

La Escuela Primaria Overton atiende una matrícula de aproximadamente 450 estudiantes en el noreste de Austin. La escuela atiende estudiantes de prekínder a quinto grado y opera programas destacados de universidad temprana y lenguaje dual. La escuela está adyacente al centro recreativo con el que comparte espacio de gimnasio y está conectada por un pasillo. Esta adyacencia sirve para que la escuela entable buenas relaciones con la comunidad.

Puntaje de la evaluación de idoneidad educacional (ESA):


--- Promedio ESA de las escuelas primarias del distrito: 64



- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Puntaje de la evaluación de condición de las instalaciones (FCA):

--- Promedio FCA de las escuelas primarias del distrito: 62



Preguntas/Comentarios
Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020

La ESA evalúa cuán bien una instalación apoya la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de las especificaciones educativas del distrito como el estándar. Incluye ítems como por ejemplo el exterior, el edificio general, la seguridad, la controlabilidad de la iluminación, el mobiliario, los espacios académicos y administrativos y la tecnología.


La FCA evalúa la condición física de una instalación

para medir cuáles sistemas están averiados, deteriorados, etc. Incluye ítems como por ejemplo el tejado, la calefacción y el aire acondicionado, la fontanería, los sistemas eléctricos, el desagüe del predio y el estacionamiento.

Ambas evaluaciones incorporan datos, entrevistas al personal, recorridos de instalaciones, estimación de costos y análisis.

Puntaje de la ESA:

--- Promedio ESA de las escuelas primarias del distrito: 64



Edificio general


- 1 - Exterior 89
- 2 - Actividad y Aprendizaje al aire libre 67
- 3 - Edificio general 80
- 4 - Seguridad 75
- 5 - Calidad ambiental 76
- 6 - Capacidad de controlar sistemas 68
- 7 - Mobiliario, apliques, equipamiento 60

Aspecto académico

- 8 - Aspecto académico y de aprendizaje 63
- 9 - Artes Visuales y Escénicas 87
- 10 - Educación Física y Bienestar 80
- 11 - Servicio de comidas 70
- 12 - Recursos de medio 73
- 13 - Tecnología 70
- 14 - Espacios de administración 85

Puntaje de la FCA:

--- Promedio FCA de las escuelas primarias del distrito: 62



Todo el plantel

- 1 - Arquitectura exterior 100
- 2 - Arquitectura interior 52
- 3 - Estructural 100
- 4 - Sistema mecánico / Climatización 78
- 5 - Sistema eléctrico 91
- 6 - Fontanería 77
- 7 - Predio / Espacio público 41

- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Preguntas/Comentarios
Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com