

## Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020



Dirección del edificio:

7601 Dixie Drive

Austin, TX 78744

Pies cuadrados del edificio: 79.100

Acres del predio: 14 Acres

Fecha de la primera construcción: 1987

Características demográficas de los estudiantes:


Características demográficas	Porcentaje
Afromericanos	4.5%
Hispanos	88.5%
Blancos	4.2%
Indígenas americanos	0.5%
Asiáticos	1.6%
Isleños del Pacífico	0.0%
Dos o más razas	0.8%
Con desventajas económicas	85.9%
Estudiantes que aprenden inglés	50.5%
Educación Especial	13.1%
Matrícula	382

### Resumen de la instalación

La Escuela Primaria Palm atiende una matrícula de aproximadamente 380 estudiantes en el sudeste de Austin. El edificio original fue construido en 1987 con una ampliación para salones de clase en 2006. La escuela consta de aproximadamente 79,000 pies cuadrados en 14 acres. También es una escuela de lenguaje dual que integra aprendizaje socioemocional en su plan de estudios. La escuela participa en Texas ACE (Afterschool Centers on Education) para proveerles a los estudiantes y las familias programas gratis o con matrícula después de la escuela.


### Puntaje de la evaluación de idoneidad educacional (ESA):

--- Promedio ESA de las escuelas primarias del distrito: 64



### Puntaje de la evaluación de condición de las instalaciones (FCA):

--- Promedio FCA de las escuelas primarias del distrito: 62



- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Preguntas/Comentarios  
 Correo electrónico:  
[Assessments@perkinswill.com](mailto:Assessments@perkinswill.com)

## Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020

La ESA evalúa cuán bien una instalación apoya la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de las especificaciones educativas del distrito como el estándar. Incluye ítems como por ejemplo el exterior, el edificio general, la seguridad, la controlabilidad de la iluminación, el mobiliario, los espacios académicos y administrativos y la tecnología.


La FCA evalúa la condición física de una instalación

para medir cuáles sistemas están averiados, deteriorados, etc. Incluye ítems como por ejemplo el tejado, la calefacción y el aire acondicionado, la fontanería, los sistemas eléctricos, el desagüe del predio y el estacionamiento.

Ambas evaluaciones incorporan datos, entrevistas al personal, recorridos de instalaciones, estimación de costos y análisis.

### Puntaje de la ESA:

--- Promedio ESA de las escuelas primarias del distrito: 64



#### Edificio general


- 1 - Exterior 54
- 2 - Actividad y Aprendizaje al aire libre 73
- 3 - Edificio general 62
- 4 - Seguridad 45
- 5 - Calidad ambiental 68
- 6 - Capacidad de controlar sistemas 60
- 7 - Mobiliario, apliques, equipamiento 56

#### Aspecto académico

- 8 - Aspecto académico y de aprendizaje 56
- 9 - Artes Visuales y Escénicas 80
- 10 - Educación Física y Bienestar 60
- 11 - Servicio de comidas 60
- 12 - Recursos de medio 60
- 13 - Tecnología 40
- 14 - Espacios de administración 45

### Puntaje de la FCA:

--- Promedio FCA de las escuelas primarias del distrito: 62



#### Todo el plantel

- 1 - Arquitectura exterior 94
- 2 - Arquitectura interior 67
- 3 - Estructural 70
- 4 - Sistema mecánico / Climatización 41
- 5 - Sistema eléctrico 72
- 6 - Fontanería 61
- 7 - Predio / Espacio público 14

- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Preguntas/Comentarios  
 Correo electrónico:  
[Assessments@perkinswill.com](mailto:Assessments@perkinswill.com)