

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020



Dirección del edificio:

405 Denson Drive

Austin, TX 78752

Pies cuadrados del edificio: 41.600

Acres del predio: 4 Acres

Fecha de la primera construcción: 1954

Características demográficas de los estudiantes:


Características demográficas	Porcentaje
Afroamericanos	1.2%
Hispanos	63.7%
Blancos	23.1%
Indígenas americanos	0.0%
Asiáticos	7.2%
Isleños del Pacífico	0.4%
Dos o más razas	4.4%
Con desventajas económicas	45.0%
Estudiantes que aprenden inglés	47.4%
Educación Especial	9.2%
Matrícula	251

Resumen de la instalación

La Escuela Primaria Reilly, que atiende una matrícula de aproximadamente 250 estudiantes en el centro norte de Austin, es conocida por sus programas de lenguaje dual en español y chino, la Iniciativa de Aprendizaje Creativo y el Aprendizaje Socioemocional. La escuela fue construida en 1954 y consta de aproximadamente 41,600 pies cuadrados en 4 acres. La escuela linda con el Parque Escolar Reilly y los extensos terrenos adyacentes al Arroyo Waller dan una sensación de apertura y bienvenida.

Puntaje de la evaluación de idoneidad educacional (ESA):


--- Promedio ESA de las escuelas primarias del distrito: 64



- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Puntaje de la evaluación de condición de las instalaciones (FCA):

--- Promedio FCA de las escuelas primarias del distrito: 62



Preguntas/Comentarios
 Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020

La ESA evalúa cuán bien una instalación apoya la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de las especificaciones educativas del distrito como el estándar. Incluye ítems como por ejemplo el exterior, el edificio general, la seguridad, la controlabilidad de la iluminación, el mobiliario, los espacios académicos y administrativos y la tecnología.


La FCA evalúa la condición física de una instalación

para medir cuáles sistemas están averiados, deteriorados, etc. Incluye ítems como por ejemplo el tejado, la calefacción y el aire acondicionado, la fontanería, los sistemas eléctricos, el desagüe del predio y el estacionamiento.

Ambas evaluaciones incorporan datos, entrevistas al personal, recorridos de instalaciones, estimación de costos y análisis.

Puntaje de la ESA:

--- Promedio ESA de las escuelas primarias del distrito: 64



Edificio general


- 1 - Exterior 74
- 2 - Actividad y Aprendizaje al aire libre 93
- 3 - Edificio general 58
- 4 - Seguridad 63
- 5 - Calidad ambiental 72
- 6 - Capacidad de controlar sistemas 44
- 7 - Mobiliario, apliques, equipamiento 69

Aspecto académico

- 8 - Aspecto académico y de aprendizaje 34
- 9 - Artes Visuales y Escénicas 40
- 10 - Educación Física y Bienestar 30
- 11 - Servicio de comidas 50
- 12 - Recursos de medio 50
- 13 - Tecnología 45
- 14 - Espacios de administración 35

Puntaje de la FCA:

--- Promedio FCA de las escuelas primarias del distrito: 62



Todo el plantel

- 1 - Arquitectura exterior 67
- 2 - Arquitectura interior 26
- 3 - Estructural 100
- 4 - Sistema mecánico / Climatización 72
- 5 - Sistema eléctrico 55
- 6 - Fontanería 60
- 7 - Predio / Espacio público 0

- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Preguntas/Comentarios
Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com