

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020



Dirección del edificio:
3500 Susquehanna Lane
Austin, TX 78723

Pies cuadrados del edificio: 69.000
Acres del predio: 10 Acres
Fecha de la primera construcción: 1970

Características demográficas de los estudiantes:


Características demográficas	Porcentaje
Afromericanos	22.1%
Hispanos	64.5%
Blancos	8.2%
Indígenas americanos	0.0%
Asiáticos	0.9%
Isleños del Pacífico	0.4%
Dos o más razas	3.9%
Con desventajas económicas	73.6%
Estudiantes que aprenden inglés	47.6%
Educación Especial	16.5%
Matrícula	231

Resumen de la instalación

La Escuela Primaria Winn, que atiende una matrícula de aproximadamente 230 estudiantes en el noreste de Austin, es conocida por la participación de los padres y su programa de PTA, además de ser la única escuela en el distrito que ofrece educación Montessori. La escuela fue construida originariamente en 1970 con una ampliación en 1990, en 2007 y una biblioteca en 2017. La escuela está en un predio de casi 10 acres adyacente a Manor Road, un corredor de transporte muy ajetreado. Los terrenos exteriores ofrecen áreas para aprendizaje y juegos al aire libre.


Puntaje de la evaluación de idoneidad educacional (ESA):

--- Promedio ESA de las escuelas primarias del distrito: 64



Puntaje de la evaluación de condición de las instalaciones (FCA):

--- Promedio FCA de las escuelas primarias del distrito: 62



- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Preguntas/Comentarios
Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020

La ESA evalúa cuán bien una instalación apoya la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de las especificaciones educativas del distrito como el estándar. Incluye ítems como por ejemplo el exterior, el edificio general, la seguridad, la controlabilidad de la iluminación, el mobiliario, los espacios académicos y administrativos y la tecnología.


La FCA evalúa la condición física de una instalación

para medir cuáles sistemas están averiados, deteriorados, etc. Incluye ítems como por ejemplo el tejado, la calefacción y el aire acondicionado, la fontanería, los sistemas eléctricos, el desagüe del predio y el estacionamiento.

Ambas evaluaciones incorporan datos, entrevistas al personal, recorridos de instalaciones, estimación de costos y análisis.

Puntaje de la ESA:

--- Promedio ESA de las escuelas primarias del distrito: 64



Edificio general


- 1 - Exterior 51
- 2 - Actividad y Aprendizaje al aire libre 73
- 3 - Edificio general 64
- 4 - Seguridad 86
- 5 - Calidad ambiental 56
- 6 - Capacidad de controlar sistemas 44
- 7 - Mobiliario, apliques, equipamiento 68

Aspecto académico

- 8 - Aspecto académico y de aprendizaje 57
- 9 - Artes Visuales y Escénicas 47
- 10 - Educación Física y Bienestar 40
- 11 - Servicio de comidas 70
- 12 - Recursos de medio 93
- 13 - Tecnología 55
- 14 - Espacios de administración 80

Puntaje de la FCA:

--- Promedio FCA de las escuelas primarias del distrito: 62



Todo el plantel

- 1 - Arquitectura exterior 61
- 2 - Arquitectura interior 59
- 3 - Estructural 86
- 4 - Sistema mecánico / Climatización 54
- 5 - Sistema eléctrico 49
- 6 - Fontanería 75
- 7 - Predio / Espacio público 6

- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Preguntas/Comentarios
Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com