

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020



Dirección del edificio:
1412 Norseman Terrace
Austin, TX 78758

Pies cuadrados del edificio: 70.500
Acres del predio: 12 Acres
Fecha de la primera construcción: 1969

Características demográficas de los estudiantes:


Características demográficas	Porcentaje
Afromericanos	5.4%
Hispanos	87.1%
Blancos	4.5%
Indígenas americanos	0.0%
Asiáticos	2.6%
Isleños del Pacífico	0.2%
Dos o más razas	0.2%
Con desventajas económicas	93.1%
Estudiantes que aprenden inglés	77.3%
Educación Especial	17.6%
Matrícula	466

Resumen de la instalación

La Escuela Primaria Wooldridge atiende una matrícula de aproximadamente 470 estudiantes en el norte de Austin. Fue construida en 1969, con una ampliación de salones de clase construida en 1998, y consta de aproximadamente 70,000 pies cuadrados en 12 acres. La población escolar es diversa con estudiantes y familias que hablan más de 30 idiomas diferentes. Ofrecen programas para después de la escuela para estudiantes como por ejemplo, Boys and Girls Club, GirlStart, Soccer Club y Tech Club.

Puntaje de la evaluación de idoneidad educacional (ESA):


--- Promedio ESA de las escuelas primarias del distrito: 64



- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Puntaje de la evaluación de condición de las instalaciones (FCA):

--- Promedio FCA de las escuelas primarias del distrito: 62



Preguntas/Comentarios
Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020

La ESA evalúa cuán bien una instalación apoya la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de las especificaciones educativas del distrito como el estándar. Incluye ítems como por ejemplo el exterior, el edificio general, la seguridad, la controlabilidad de la iluminación, el mobiliario, los espacios académicos y administrativos y la tecnología.


La FCA evalúa la condición física de una instalación

para medir cuáles sistemas están averiados, deteriorados, etc. Incluye ítems como por ejemplo el tejado, la calefacción y el aire acondicionado, la fontanería, los sistemas eléctricos, el desagüe del predio y el estacionamiento.

Ambas evaluaciones incorporan datos, entrevistas al personal, recorridos de instalaciones, estimación de costos y análisis.

Puntaje de la ESA:

--- Promedio ESA de las escuelas primarias del distrito: 64



Edificio general


- 1 - Exterior 49
- 2 - Actividad y Aprendizaje al aire libre 80
- 3 - Edificio general 53
- 4 - Seguridad 49
- 5 - Calidad ambiental 72
- 6 - Capacidad de controlar sistemas 52
- 7 - Mobiliario, apliques, equipamiento 10

Aspecto académico

- 8 - Aspecto académico y de aprendizaje 39
- 9 - Artes Visuales y Escénicas 27
- 10 - Educación Física y Bienestar 50
- 11 - Servicio de comidas 50
- 12 - Recursos de medio 70
- 13 - Tecnología 45
- 14 - Espacios de administración 45

Puntaje de la FCA:

--- Promedio FCA de las escuelas primarias del distrito: 62



Todo el plantel

- 1 - Arquitectura exterior 92
- 2 - Arquitectura interior 20
- 3 - Estructural 100
- 4 - Sistema mecánico / Climatización 29
- 5 - Sistema eléctrico 49
- 6 - Fontanería 60
- 7 - Predio / Espacio público 0

- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Preguntas/Comentarios
Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com