

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020



Dirección del edificio:

1406 Dale St

Austin, TX 78757

Pies cuadrados del edificio: 53.700

Acres del predio: 6 Acres

Fecha de la primera construcción: 1955

Características demográficas de los estudiantes:


Características demográficas	Porcentaje
Afroamericanos	4.2%
Hispanos	88.8%
Blancos	5.2%
Indígenas americanos	0.0%
Asiáticos	0.8%
Isleños del Pacífico	0.3%
Dos o más razas	0.8%
Con desventajas económicas	92.2%
Estudiantes que aprenden inglés	74.2%
Educación Especial	19.8%
Matrícula	384

Resumen de la instalación

La Escuela Primaria Wooten atiende una matrícula de aproximadamente 380 estudiantes en el norte de Austin y está adyacente al Parque Wooten, un parque público. El edificio fue construido en 1955 y se construyeron ampliaciones en 1960 y 1966. La escuela provee varios programas, incluso lenguaje dual y prekínder, y tiene una zona de cría de animales para criar cabras. La configuración actual de las tres alas principales de estudios con un estrecho espacio al aire libre entre ellas es la misma desde la construcción original.

Puntaje de la evaluación de idoneidad educacional (ESA):


--- Promedio ESA de las escuelas primarias del distrito: 64



- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Puntaje de la evaluación de condición de las instalaciones (FCA):

--- Promedio FCA de las escuelas primarias del distrito: 62



Preguntas/Comentarios
 Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020

La ESA evalúa cuán bien una instalación apoya la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de las especificaciones educativas del distrito como el estándar. Incluye ítems como por ejemplo el exterior, el edificio general, la seguridad, la controlabilidad de la iluminación, el mobiliario, los espacios académicos y administrativos y la tecnología.


La FCA evalúa la condición física de una instalación

para medir cuáles sistemas están averiados, deteriorados, etc. Incluye ítems como por ejemplo el tejado, la calefacción y el aire acondicionado, la fontanería, los sistemas eléctricos, el desagüe del predio y el estacionamiento.

Ambas evaluaciones incorporan datos, entrevistas al personal, recorridos de instalaciones, estimación de costos y análisis.

Puntaje de la ESA:

--- Promedio ESA de las escuelas primarias del distrito: 64



Edificio general


- 1 - Exterior 34
- 2 - Actividad y Aprendizaje al aire libre 60
- 3 - Edificio general 31
- 4 - Seguridad 43
- 5 - Calidad ambiental 76
- 6 - Capacidad de controlar sistemas 60
- 7 - Mobiliario, apliques, equipamiento 53

Aspecto académico

- 8 - Aspecto académico y de aprendizaje 33
- 9 - Artes Visuales y Escénicas 33
- 10 - Educación Física y Bienestar 40
- 11 - Servicio de comidas 50
- 12 - Recursos de medio 43
- 13 - Tecnología 40
- 14 - Espacios de administración 35

Puntaje de la FCA:

--- Promedio FCA de las escuelas primarias del distrito: 62



Todo el plantel

- 1 - Arquitectura exterior 66
- 2 - Arquitectura interior 87
- 3 - Estructural 100
- 4 - Sistema mecánico / Climatización 27
- 5 - Sistema eléctrico 96
- 6 - Fontanería 90
- 7 - Predio / Espacio público 5

- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Preguntas/Comentarios
Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com